

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
FOTOGRAFIE WYKONANE W PADZIERNIKU I LISTOPADZIE 2010



1. Widok kompleksu dworca w Dobrej Nowogardzkiej od strony północno wschodniej.



2. Magazyn wolnostojący (nie objęty opracowaniem, nie wymaga remontu zabezpieczający cego).



3. Widok dworca od strony torów (elewacja południowa). Na pierwszym planie murowana cz. mieszcz. ca. nastawni (obiekt powojenny).



4. Ubikacje (cz. c. przeznaczona do rozbiórki).




5. Elewacja południowa części mieszkalnej.



6. Elewacja zachodnia części mieszkalnej wraz z częścią zdewastowanych ubikacji.



7. Elewacja północna cz. ci mieszkalnej. Zaznaczony uszkodzony narożnik (usunięte elementy narożnika ciany)



8. Detale architektoniczne elewacji budynku mieszkalnego.



9. Widoczny ceglana šrolka w poziomie stropu nad parterem.



10. Detale architektoniczne elewacji budynku mieszkalnego.



11. Uszkodzony narożnik ciany zachodniej i brak deskowania tej ciany budynku mieszkalnego.



12. Detale elewacji do umocowania. Stalowe elementy w dachu do usunięcia.



13. Detale elewacji południowej. Rynna do wymiany.



14. Detale elewacji południowej. Stalowe elementy w dachu do usunięcia.



15.



16.



17, 18. Uszkodzony narożnik północno-wschodni mieszkania do odbudowy i naprawy



19. Uszkodzony strop nad piwnic (klatka schodowa) w części mieszkalnej.



20. Strop nad piwnicami podstemplowany. Należy wymienić stemplowanie.



21. Uszkodzony strop nad piwnic (klatka schodowa) w cz ci mieszkalnej (jak na fot. 19).



22. Podstemplowany strop w pomieszczeniu przy cianie zachodniej.



23. Obetonowany cokół ciany zachodniej i stemplowanie stropu (do wymiany).



24. jw..



25. jw



26. Strop nad najwi kszy m pomieszczeniem piwnicznym podstemplowany.



27. Ubikacje zdewastowanego rozbiórki.



28. jak wy ej



29. Magazyn towarowy widok od strony południowo wschodniej.



30. Elewacja wschodnia i wejście do piwnicy.



31. Elewacja północna magazynu.



32. Elewacja południowa magazynu.



33. Detale elewacji magazynu.



34. jw..



35. Fragment ciany magazynu.



36. Obci te belki rampy. Wyplukane spoiny muru piwnicznego wymagaj spoinowania.



37. Wejście do piwnicy – wymagana naprawa pokrycia dachu oraz trwałe zamknięcie wejścia.



38. Wejście do piwnicy – mur ceglany w dobrym stanie.



39, 40. Piwnica pod magazynem. Konstrukcja stropu zamoczona, wymaga osuszenia. Całkowicie należy oczyścić.



41, 42 . Piwnice pod magazynem.



43, 44. Strop nad piwnicami.



45, 46 . Rampa przy cianie północnej magazynu do usunięcia.



47. Cz biurowoó administracyjna. Zaznaczone wej cie do magazynu.



48. Magazynó widoczny fragment zniszczonego dachu .



49, 50. Dach magazynu. Zaznaczony strzał brak krokwi.



51, 52. Magazynô ciana wschodnia i dach nad pomieszczeniem.



53, 54. Magazyn.



55, 56. ciany magazynu.



57, 58. ciany magazynu.



59. Wejście do pomieszczeń administracyjnych i poczekalni.



60. Korytarz z pomieszczeń administracyjnych i poczekalni.



61, 62. Cz c biurowa z poczekalni .



63. Pomieszczenia biurowe.



64. Zacieki przy kominie (uszkodzone obróbki blacharskie).



66. Poczekalnia.



67. Pomieszczenie socjalne obsługi dworca.



67. Sufit nad pomieszczeniem socjalnym. Uszkodzenia od zacieków z pokrycia dachu.



68. Wej cie do nastawni.



69, 70. Naroznik ciany piwnicznej magazynu do przemurowania.

MAPA MIEJSCOWO CI DOBRA Z 1929 ROKU

